





BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DE INFORMACIÓN:

Notas Técnicas de Prevención Nº 391, Nº 392 y Nº393 editadas por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.





MANEJO DE HERRAMIENTAS **MANUALES** (3^a Parte)



Prevención Riesgos Laborales



Sección Sindical de CGT

Plaza del Pilar (Ayuntamiento) Planta 4^a Tlfno. 976 721239

976 724734

E-Mail: cgt@ayto-zaragoza.es

Delegados de Prevención Isabel López Mauleón Félix Peregrina Vicente

DL Z-2052-06

LLAVES

Llaves de boca móvil Quijada móvil Tornillo de ajuste Tuerca de sin fin Quijada fija Tuerca de fijación Mango Tornillo quijada móvil de ajuste

Llaves de boca fija



Deficiencias que pueden causar lesiones:

- × Mordaza gastada.
- × Uso inadecuado de tamaño.
- × Uso como martillo.

Medidas preventivas:

- Mantener las quijadas en perfecto estado.
- No reparar llaves deterioradas, reponerlas.
- Evitar exposición a calor excesivo.
- Efectuar la torsión girando hacia nosotros.
- Asegurarse que los nudillos no se golpean contra ninaún obieto.
- Utilizar la llave de dimensiones adecuadas a la pieza.
- La llave debe de estar completamente abrazada y asentada a la tuerca..
- No debe Utilizarse una prolongación de tubo sobre el mango.
- No golpear el mango con un martillo.
- Tirar siempre de la llave. No empujar sobre ella.
- No abandonar las llaves en lugares elevados ya que pueden caer provocando un accidente.

CINCELES

Están diseñados para cortar, ranurar o debastar material en frío mediante la transmisión de un impacto.



<u>Deficiencias que pueden</u> causar lesiones

- Cabeza achatada, poco afilada o cóncava...
- × Arista cóncava.

Medidas Preventivas

- Conservar bien afilado.
- Deben estar limpios de rebabas.
- Deben de ser lo suficientemente gruesos para que no se curven al ser golpeados.
- Se aconseja utilizar porta-cincel o mango parachoques de caucho.
- Utilizar gafas de seguridad

LIMAS

Están diseñadas para conformar objetos sólidos, debastándolos en frío. Las principales partes de una lima son:

- Mango: sujeta la herramienta y cubre la cola de la lima.
- <u>Virola:</u> anillo metálico que evita que el mango ceda y se salaa.
- Longitud de corte: es la parte útil de trabajo.




<u>Deficiencias que pueden</u> <u>causar lesiones</u>

- × Usar como palanca o punzón.
- × Usarlas como martillo.
- × Mango con astillas o grietas.

Medidas preventivas:

- Afianzar firmemente el mango a la cola de la lima.
- Asegurar los mangos con frecuencia.
- Ilimpiar con cepillo de alambre v mantener sin arasa.
- Mantener el mango y la espiga en buen estado.
- Seleccionar la lima según la clase de material a trabajar.

SIERRAS Y SERRUCHOS



<u>Deficiencias que pueden causar</u> <u>lesiones</u>

- × Mango poco resistente o astillado.
- × Uso inadecuado según el material..
- × Inicio del corte con golpe hacia arriba.

Medidas preventivas:

- Suietar firmenente la pieza a cortar.
- Mantener bien tensada la hoja de la sierra.
- No serrar con demasiada fuerza para evitar que la hoja se doble o se rompa.
- cuando se transporten, proteger la hoja con fundas para evitar lesiones.
- mantener los mangos bien fijados y en perfecto estado.
- serrar tubos o barras girando la sierra.
- Los dientes deben estar afilados con la misma inclinación.





MAL

BIEN